

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้องานจ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ดินตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค-๑๓๔๓ ตรัง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลนครตรัง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 17 สค. 2565

เป็นเงิน ๓๕๕,๑๕๕ บาท

ราคา/หน่วย - บาท (เอกสารแนบ)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ร้านซูโม่บริการ ๘/๗๐ ถนนน้ำผุด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

๕.๒ นายสมรรถชัย งามเพียร ๑๑๘/๑๓๓ หมู่ ๕ ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

๕.๓ นายอนุชา ฝันเขียน ๘/๔ ถนนน้ำผุด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

(นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประธานกรรมการ

(นายอานวยโชค ทองนอก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นางสาวปริยาภัทร์ กิ่งเลียน)

วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

กรรมการ

รายละเอียดแนบท้ายราคากลางซ่อมรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๓๔๓ ตรัง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
1	เปลี่ยนลูกสูบ	6 ลูก	9,485	56,910
2	เปลี่ยนแหวนลูกสูบ	6 ชุด	6,594	39,564
3	เปลี่ยนปลอกสูบ	6 ชุด	7,815	46,890
4	เปลี่ยนประเก็นชุดยกเครื่อง (ชุดใหญ่)	1 ชุด	28,690	28,690
5	เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง	1 ลูก	1,150	1,150
6	เปลี่ยนกรองอากาศ	1 ลูก	3,950	3,950
7	เปลี่ยนกรองโซล่า	1 ลูก	1,440	1,440
8	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง อัลตรา 15W-40	5 แกลลอน	1,850	9,250
9	น้ำมันเกียร์ทอร์ค No.50 (18 ลิตร)	3 ถัง	2,980	8,940
10	น้ำยาหม้อน้ำ	5 กระป๋อง	550	2,750
11	ซ่อมคว้านรูใส่ปลอกสูบ	6 สูบ	3,000	18,000
12	ซ่อมเจียรข้อเหวี่ยงส่งกำลัง	1 เส้น	12,500	12,500
13	เปลี่ยนปั๊วหัว	12 ตัว	940	11,280
14	เปลี่ยนวาล์วไอดีและไอเสีย	12 ตัว	1,240	14,880
15	เปลี่ยนซีลหมวกวาล์ว	12 ตัว	850	10,200
16	น้ำมันไฮดรอลิก (18 ลิตร)	6 ถัง	1,850	11,100
17	ซ่อมเช็คระบบไฟชุดเกจแรงดันน้ำมันเครื่อง	1 คัน	2,200	2,200
18	ซ่อมระบบเกจความร้อน	1 คัน	1,450	1,450
19	ซ่อมระบบไฟชาร์ต	1 คัน	2,500	2,500
20	ซ่อมระบบไฟชุดแผงหน้าปัดคอล์โทรล	1 คัน	3,500	3,500
21	ซ่อมเช็คระบบห้องเลี้ยวเสตอริง	1 คัน	11,500	11,500
22	ซ่อมเจียรหน้าฝาสูบ	1 ฝา	7,500	7,500
23	ซ่อมเจียรหน้าเสื้อสูบ	1 เสื้อ	9,500	9,500
24	ซ่อมฝาถังปะผุหม้อน้ำ (ใหญ่)	1 ลูก	45,000	4,500
25	ค่าบริการ	1 คัน	35,000	35,000
	- ระบบหล่อเย็น			
	- ระบบบังคับเลี้ยว			
	- ฟิตเครื่องยนต์ใหม่			
	- ยกสไลด์ ไป/กลับ			
	- ของเหลวต่าง ๆ			

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายอานวยโชค ทองนอก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นางสาวปรียาภัทร์ กิ่งเลื่อน)

วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ