

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมรถชุดโคลน หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๖๐๔

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลนครตรัง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 18 เม.ย. 2565

เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ราคา/หน่วย - บาท (เอกสารแนบ)


๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บริษัท บ้านตรัง จำกัด ๑๓๓/๓๔ ถนนรัชฎา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง


๕.๒ บริษัท รอยล์มอเตอร์เวอร์ค จำกัด ๘๘ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๕.๓ บริษัท เอ็นทริส เทคโนโลยี จำกัด ๔๔๔/๗๗ หมู่ที่ ๑ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี


๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน


(นายเกรียงไกร ว่องวานนท์)
นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการ


(นายไพบูล แสงสีจันทร์)
วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ

กรรมการ


(นางสาวปรียาภัทร์ กิ่งเลื่อน)
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

กรรมการ

เอกสารแนบท้ายงานซ่อมรถตู้โคลน หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๕๖๐๔

วันที่ เมษายน ๒๕๖๕


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ชุดตัวถังเก็บโคลน				
1	เปลี่ยนชุดถังเก็บโคลน	1	ชุด	2,289,000.00	2,289,000.00
2	ทำสีชุดถังเก็บโคลนและชุดหัวรถ	1	งาน	93,458.00	93,458.00
3	เปลี่ยนซีลยางฝาท้าย	1	ชุด	42,056.00	42,056.00
4	เปลี่ยนสายส่งน้ำเข้าปั๊มแรงดันสูง (ขนาด 3 นิ้ว)	1	ชุด	17,757.00	17,757.00
5	เปลี่ยนสายเติมน้ำเข้าถังเก็บน้ำ	1	งาน	6,750.00	6,750.00
6	เปลี่ยนภาคเทคโนโลยีด้านท้าย (สแตนเลส)	1	ชุด	19,700.00	19,700.00
7	เปลี่ยนหน้าแปลนต่อท้ายท่อชุดตัวนอนตัวสั้น	1	อัน	9,252.25	9,252.25
8	เปลี่ยนแก๊วัดแรงดันน้ำ	1	ตัว	2,150.00	2,150.00
9	เปลี่ยนท่อเหล็กเข้าหัวฉีดล้างในถัง	1	อัน	2,336.49	2,336.49
10	เปลี่ยนเลื้อยหัวฉีดล้างในถัง	1	ชุด	32,800.00	32,800.00
11	เปลี่ยนหัวฉีดล้างในถัง	8	หัว	7,870.00	62,960.00
12	เปลี่ยนสายน้ำแรงดันเข้าหัวฉีดล้างในถัง	1	ชุด	6,100.00	6,100.00
13	เปลี่ยนวาล์วแรงดันเข้าหัวฉีดล้างในถัง (ขนาด 3/4)	1	ตัว	11,300.00	11,300.00
	ระบบใบพัดสร้างลมดูด				
14	เปลี่ยนใบพัดลมสร้างลมดูด เป็นใบพัดอลูมิเนียม (Centrifugal Compressor) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 38 นิ้ว	1	ชุด	290,000.00	290,000.00
15	เปลี่ยนแผ่นเหล็กขับใบพัดลมสร้างลมดูด	1	ชิ้น	13,084.00	13,084.00
	ระบบไฮดรอลิก				
16	เปลี่ยนซีลชุดข้อมกระบอกลูกถังเก็บโคลน	1	ชุด	15,000.00	15,000.00
17	เปลี่ยนท่อไฮดรอลิกโซลินอยด์เข้าปั๊มน้ำ	1	ท่อน	7,290.00	7,290.00
18	เปลี่ยนท่อไฮดรอลิกตัว (S) ปั๊มน้ำกลับถังไฮดรอลิก	1	อัน	6,000.00	6,000.00
19	เปลี่ยนสายไฮดรอลิกปั๊มน้ำกลับถัง	1	ชุด	14,500.00	14,500.00
	ระบบไฟฟ้าควบคุม				
20	เปลี่ยนสายไฟตู้เข้ากล่องหลัก	1	งาน	1,121.50	1,121.50
21	เปลี่ยนสายไฟปลั๊กรีโมทเข้ากล่องหลัก	1	งาน	1,775.00	1,775.00
22	เปลี่ยนสายไฟชุดวาล์วแขนท่อชุดเข้ากล่องหลัก	1	งาน	8,224.30	8,224.30
23	เปลี่ยนสายไฟกล่องด้านท้ายเข้ากล่องหลัก	1	งาน	4,112.50	4,112.50
24	เปลี่ยนสายไฟโซลินอยด์ปั๊มน้ำเข้ากล่องหลัก	1	งาน	1,210.00	1,210.00
25	เปลี่ยนสายไฟโซลินอยด์ลมเข้ากล่องหลัก	1	งาน	700.00	700.00
26	เปลี่ยนสายไฟเมนเข้ากล่องหลัก	1	งาน	8,690.00	8,690.00
27	เปลี่ยนสายไฟโซลินอยด์รีลเข้ากล่องหลัก	1	งาน	1,860.00	1,860.00
28	เปลี่ยนสายไฟ ACC เข้าระบบชุดหัวรถ	1	งาน	2,000.00	2,000.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
30	เปลี่ยนสัญญาณไฟหมุนรถดูโคลน	3	ดวง	3,730.00	11,190.00
31	เปลี่ยนสัญญาณไฟหรือถังเก็บโคลน	3	ดวง	748.00	2,244.00
32	เปลี่ยนสัญญาณไฟหรือหลังคาหัวรถ	4	ดวง	420.00	1,680.00
33	เปลี่ยนสัญญาณไฟท้ายซ้ายและขวา	6	ดวง	1,350.00	8,100.00
34	เปลี่ยนชุดขารับสัญญาณไฟท้ายซ้ายและขวา	1	ชุด	3,000.00	3,000.00
บำรุงรักษาการทำงานระบบดูดล้างท่อ					
35	เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก	236	ลิตร	180.00	42,480.00
36	ซ่อมปะทุห้องกระแทกขยะเปลี่ยนท่อเหล็ก	1	งาน	12,710.00	12,710.00
37	เปลี่ยนซ่อมชุดขาประคองท่อดูดตัวหนอนด้วยยาว	1	งาน	5,140.00	5,140.00
38	เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่อง เครื่องยนต์ช่วย	1	เส้น	3,560.00	3,560.00
39	เปลี่ยนวาล์วน้ำเครื่องยนต์สร้างลมดูด	1	ตัว	4,485.00	4,485.00
40	เปลี่ยนปะเก็นเลี้ยววาล์วน้ำเครื่องยนต์สร้างลมดูด	1	อัน	762.00	762.00
41	เปลี่ยนซีลที่วาล์วน้ำเครื่องยนต์สร้างลมดูด	2	ตัว	1,215.00	2,430.00
42	เปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำ เครื่องยนต์ช่วย	20	ลิตร	280.00	5,600.00
43	ซ่อมล้างทำความสะอาดหม้อน้ำ เครื่องยนต์ช่วย	1	งาน	12,000.00	12,000.00
44	ค่าแรงช่างเทคนิคและทดสอบระบบ	1	งาน	180,000.00	180,000.00
ราคารวม					3,271,028.04
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					228,971.96
ราคารวมภาษีแล้ว (บาท)					3,500,000.00


 (นายเกรียงไกร ว่องวานนท์)

ประธานกรรมการ


นายช่างโยธาอาวุโส



กรรมการ

(นายไพบูล แสงสีจันทร์)

วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ



กรรมการ

(นางสาวปริยาภัทร์ กิ่งเลียน)

วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ